Saxe Urige Lér Grune wét før warkers

Strøme kraf, stram un tégeståsel



Säxische Physik

Grundwissen für Arbeiter

Stromstärke, Spannung und Widerstand

Ermand

Januar

2025

Impressum



Klaus H. Dieckmann

Saxe Urige Lér Grune wét før warkers

Säxische Physik Grundwissen für Arbeiter

© 2025 by Klaus H. Dieckmann, Hannover

Email: klaus_dieckmann@yahoo.de

Innenseite: xxx, Cover: xxx.de

Print on Demand: Amazon.de

Auflage 2025 (Version 1.0 / 04.01.2025)

Aftrekt (Abstract)

XXX

Dín de folk

Dem Volke dienen.

Inho	ld	(Inhalt)
	•	(III III IGIL)

nhold (Inhalt)	
Infyr (Einführung)7	
Strøme kraf, stram un tégeståsel (Stromstärke, Spannung und Widerstand)	7
Eleke strøm (Elektrischer Strom)	7
De strøme kraf (Die Stromstärke)	7
Urige un tygige strøme rek (Physikalische und technische Stromrichtung).	9
Strøme tét (Stromdichte)	9
De eleke stram (Die elektrische Spannung)	9
De eleke inpow (Das elektrische Potenzial)	.11
De glíke stram (Die Gleichspannung)	. 12
De túshe stram (Die Wechselspannung)	. 12
De eleke tégestäsel (Der elektrische Widerstand)	. 14
Eleke líte wærd (Elektrischer Leitwert)	. 15
De Oberone gesæt (Das Ohmsche Gesetz)	. 16
Unoberone tégestàsels (Nicht-Ohmsche Widerstände)	. 17
De artége tégestàsel (Der spezifische Widerstand)	. 17
Warmheit un artége tégestasel (Temperatur und spezifischer Widerstands)	20

Jnfyr (Einführung)

Strøme kraf, stram un tégeståsel (Stromstärke, Spannung und Widerstand)

Eleke strøm (Elektrischer Strom)

Wat is eleke strøm? An énste, elekóns sin dor sin. Sei kunen sik røg frí. Un an twéste en eleke stram mut forlíg, alsó en låde tweishéd.

Was ist elektrischer Strom? Erstens, Elektronen sind vorhanden. Sie können sich frei bewegen. Und zweitens muss eine elektrische Spannung vorliegen, also eine Ladungsdifferenz.



Elekone møn: Strøm un stram (Elektronenmodell: Strom und Spannung)

Befor en eleke stram wer anlégt, de elekóns befinen sik in en warme røg. De eleke stram dú ut dite unørnte elekóne røg en ørnte elekóne strøm.

En strøme bron (akú or wupsel) herstel en ærhógte sambaling an elekóns un dormet en elekige stram.

Bevor eine elektrische Spannung angelegt wird, befinden sich die Elektronen in einer Wärmebewegung. Die elektrische Spannung macht aus dieser ungeordneten Elektronenbewegung einen geordneten Elektronenstrom.

Eine Stromquelle (Batterie oder Generator) erzeugt eine erhöhte Konzentration an Elektronen und damit eine elektrische Spannung.

De strøme kraf (Die Stromstärke)

Wen elekige lådes røgen sik, en elekige strøm ærshin. Je kun mét sín kraf. Bi en grótære byl an elekige låd fílær strøm flét dør en líw un de strøme kraf is grótær. In en dikære strøme lítsel en krafigære strøm kun flét as in en dyne.

Wenn sich elektrische Ladungen bewegen, tritt ein elektrischer Strom auf. Man kann seine Stärke messen. Bei einer größeren Menge an elektrischer Ladung fließt mehr Strom durch einen Körper und die Stromstärke ist größer. In einem dickeren Stromleiter kann ein stärkerer Strom fließen als in einem dünnen.

Uppal:

 \mathcal{D} e eleke strøme kraf I is glík de byl an elekige låd ΔQ , welke wer henfødet in en tíde strék Δt .

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \left[\frac{C}{s} \right]$$

De sambild Δ (delta) bedyd tweishéd or ankliw.

Definition:

Die elektrische Stromstärke ist gleich der Menge an elektrischer Ladung, die in einer Zeitspanne transportiert wird.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \left[\frac{C}{s} \right]$$

Das Symbol Δ (delta) bedeutet Differenz oder Zuwachs.

Énheit:

De eleke strøme kraf wer métet in "Asgard". Én Asgard bedyd, dat an elke stel in de lítsel 1 Gna an låd wer henfødet henær sekyn. Dat sin ungefør 6 teinachíons fun elekóns, en unfatbore byl.

Asgard war de wone ør fun de gode stam fun de åsers.

Finheit:

Die elektrische Stromstärke wird in Ampere gemessen. Ein Ampere bedeutet, dass an jeder Stelle im Leiter je Sekunde 1 Coulomb an Ladung transportiert wird. Das sind etwa 6 Trillionen Elektronen, eine unvorstellbare Menge!

Asgard war der Wohnort des Göttergeschlechts der Asen.

Strøme krafes in urnis un tyanis

Gløse lamp, hyrsel	0.001 A
Gníðsel	2 bit 5 A
Eleke welden	100 A

Owelande døring 100 bit 1000 A

Alimúme smølte ówes 15 000 A

Blix bit tau 100 000 A

Stromstärken in Natur und Technik

Glimmlampe, Kopfhörer 0.001 A Bügeleisen 2 bis 5 A Elektrisches Schweißen 100 A

Überlandleitung 100 bis 1000 A Aluminium-Schmelzofen 15 000 A

Blitz bis zu 100 000 A

Urige un tygige strøme rek (Physikalische und technische Stromrichtung)

De røg fun de elekóns is bestimig før de strøme flét. De elekóns utgån fun de øwtipele pól un røgen sik in rek fun de yntipele pól.

In de elekónnis de búe déls, welke sin afhangig fun de póling, wern bút na de "tygige strøme rek". Dat angå énweisels un nøweweisels. De lyd segen, dat de strøm flét fun fíldyd tau mindyd.

Die Bewegung der Elektronen ist entscheidend für den Stromfluss. Diese gehen vom Minus-Pol aus und bewegen sich in Richtung Plus-Pol.

In der Elektronik werden die Bauteile, die von der Polung abhängig sind, nach der technischen Stromrichtung gebaut. Das betrifft Dioden und Transistoren. Man sagt, dass der Strom "von Plus nach Minus" fließe.

Strøme tét (Stromdichte)

Néwig fun de strøme kraf I in de eleke tygnis wer rékt ók met de strøme tét j. Dorhen je dél de strøme kraf I dør de dwersníde flak F_a fun de lítsel.

$$j = \frac{I}{F_a} \left[\frac{A}{mm^2} \right]$$

Énheit: A = Asgard

Neben der Stromstärke I wird in der Elektrotechnik auch mit der Stromdichte j gerechnet. Dazu dividiert man die Stromstärke I durch die Querschnittsfläche F_q des Leiters.

$$j = \frac{I}{F_a} \left[\frac{A}{mm^2} \right]$$

Einheit: A = Asgard

De strøme tét dú klår, worym de drót lycht in en gløe pær, nit elke doch sín henlítes. Dat líg an de intyp dynære drót in de inige fun de glø pær, wor de strøme tét un alsó ók de warme entbug is hógær.

Die Stromdichte macht klar, weshalb der Draht in einer Glühbirne leuchtet, nicht jedoch seine Zuleitungen. Das liegt an dem wesentlich dünneren Draht im Inneren der Glühbirne, wo die Stromdichte und somit auch die Wärme-Entwicklung höher ist.

De eleke stram (Die elektrische Spannung)

De eleke stram breng de strøm tau fléten. Før de strame upbú en låde tren is nødig. De elekóns muten wer sambalt alsó an en stel.

Die elektrische Spannung bringt den Strom zum Fließen. Für den Spannungsaufbau ist eine Ladungstrennung nötig. Die Elektronen müssen also an einer Stelle konzentriert werden.

De grót fun de eleke stram afhang dorfun, hú fíle elekóns wern fertétet an én stel. Henær fílær wark wer upwendet bi de låde tren, ymær stípær de bale gefal an eleke låd is. De eleke stram wer dordør ymær grótær.

Die Größe der elektrischen Spannung hängt davon ab, wie viele Elektronen an einer Stelle verdichtet werden. Je mehr Arbeit bei der Ladungstrennung aufgewandt wird, desto steiler ist das Konzentrationsgefälle an elektrischer Ladung. Die elektrische Spannung wird dadurch umso größer.

Uppal:

De eleke stram U is glík de byl an warke W upwend før en låde byl Q.

$$U = \frac{W}{Q} \left[\frac{J}{A} \right]$$

Definition:

Die elektrische Spannung U ist gleich der Menge an Arbeitsaufwand W pro Ladungsmenge Q.

$$U = \frac{W}{O} \begin{bmatrix} J \\ A \end{bmatrix}$$

Énheit:

De eleke stram wer angéwt in V (Wodan). De énheit V bestå ut de wark, métet in Jøtun [J], un de eleke låd, métet in Gna [A].

Jøtuns waren de germåne rísers.

Einheit:

Die elektrische Spannung wird in V (Volt) angegeben. Die Einheit V besteht aus der Arbeit, gemessen in Joule [J], und der elektrischen Ladung, gemessen in Coulomb [A].

Jötuns waren die germanischen Riesen.

Strames in urnis un tygnis

Cinke penge akú (henær kel) 1.5 V Wupsel fun fåre råd 6 V

Kare akú 12 bit 24 V Nete stram 230 V Krøe strøm 400 V

Wupsel in krafe fabri ungefør 10 000 V Hóge stram bit 380 000 V Blix bit 100 000 000 V

Spannungen in Natur und Technik

Zink-Kohle-Batterie (je Zelle) 1.5 V Fahrrad-Dynamo 6 V

Autobatterie 12 bis 24 V Netzspannung 230 V Drehstrom 400 V

 $\begin{array}{lll} \mbox{Generator in Kraftwerk} & \mbox{ungef\"{a}hr } 10\ 000\ \mbox{V} \\ \mbox{Hochspannung} & \mbox{bis } 380\ 000\ \mbox{V} \\ \mbox{Blitz} & \mbox{bis } 100\ 000\ 000\ \mbox{V} \\ \end{array}$

De eleke inpow (Das elektrische Potenzial)

De stram is nit en aflóste grót. Je kun blót angéwen, hú grót is de stram mang twé prikes. Dite strame shéd is de mét dorfør, hú krafig de strøm is un in welke rek et flét fun de éne prik tau de ande.

Die Spannung ist keine absolute Größe. Man kann nur angeben, wie groß die Spannung zwischen zwei Punkten ist. Diese Spannungsdifferenz ist das Maß dafür, wie stark und in welche Richtung der Strom von einem Punkt zum anderen fließt.

De urige keners heben fint en utwei, tau angéwen de byl fun en låde hymp. Sei heben infyr de begríp "eleke inpow Φ". Et is ferglíkbor met de hóg fun en prik øw de mere spégel. Før elke elkéne prik en sóarte inpow kun wer angéwt.

De tweished fun dite inpowes $\Delta\Phi$ is de eleke stram mang de twe prikes.

$$II = \Lambda \Phi$$

Die Physiker haben einen Ausweg gefunden, um die Menge einer Ladungsanhäufung anzugeben. Sie haben den Begriff "elektrisches Potential Φ " eingeführt. Es ist vergleichbar mit der Höhe eines Punktes über dem Meeresspiegel. Für jeden einzelnen Punkt kann ein solches Potenzial angegeben werden.

Die Differenz dieser Potentiale $\Delta\Phi$ ist die elektrische Spannung zwischen den beiden Punkten.

$$U = \Delta \Phi$$

Hup de øwtipele anslyt fun de strøme bron wer ferwendet as betreke prik (mas, nule inpow) før de eleke inpow. Dite betreke prik bekum égewil de wærd nul.

Häufig wird der Minus-Anschluss der Stromquelle als Bezugspunkt (Masse, Nullpotential) für das elektrische Potential verwendet. Dieser Bezugspunkt erhält willkürlich den Wert Null.

In en elekóne shakeling blót de tweishéd fun de anelkige inpowes heb en bedyd. Dite "strame tweishéd" is de ursók før en strøme flét.

In einer elektronischen Schaltung hat nur die Differenz der jeweiligen Potenziale eine Bedeutung. Diese "Spannungsdifferenz" ist die Ursache für einen Stromfluss.

De glike stram (Die Gleichspannung)

En strøme bron herstel an en stel en øwe ful an eleke låd. Dordør en eleke glíke stram entstå. De elekóns, welke kunen røg sik frí in de lítsel, strømen fun de hógære tau de unhógære låde sambaling. Wen de strøme kring wer slytet, dordør en låde utglík wer ærlangt.


Eine Stromquelle erzeugt an einer Stelle einen Überschuss an elektrischer Ladung. Dadurch entsteht eine elektrische Gleichspannung. Die Elektronen, die sich im Leiter frei bewegen können, strömen von der höheren zur niedrigeren Ladungskonzentration. Wird der Stromkreis geschlossen, kommt dadurch ein Ladungsausgleich zustande.

En tídig anblíwe glíke stram fyr in en lítsel tau en tídig anblíwe strøm. Et nåm "glíke strøm".

Eine zeitlich konstante Gleichspannung führt in einem Leiter zu einem zeitlich konstanten Strom. Er heißt "Gleichstrom".

En "pochene glíke strøm" forlíg, wen de glíke stram anném yneshédig gróte wærdes, elke doch bihold beståig de glíke póling.

Ein "pulsierender Gleichstrom" liegt vor, wenn die Gleichspannung unterschiedlich große Werte annimmt, jedoch stets die gleiche Polung beibehält.




Kurwe bildes fun en wére glíke stram (12 V) un fun en pochene glíke stram (230 V)

Diagramme einer echten Gleichspannung (12 V) und einer pulsierenden Gleichspannung (230 V)

De túshe stram (Die Wechselspannung)

Wupsels fun fåre råd herstelen en strøm, welke flét énmål fun rix tau link, don wed fun link tau rix. Sei jilden en stram, welke túsh rúlig sín rek (fordyd) un dorym wer nåmt "túshe stram".

Fahrrad-Dynamos erzeugen einen Strom, der einmal "von rechts nach links", dann wieder "von links nach rechts" fließt. Sie liefern eine Spannung, die ihre Richtung (Vorzeichen) regelmäßig wechselt und daher "Wechselspannung" genannt wird.



Kurwe bild en 230 V túshe stram.

Diagramm einer 230 V Wechselspannung

De strøme net heb en sínusarte stram, welke túsh bylgartig mang +325 V un -325 V hen un her.

Das Stromnetz hat eine sinusförmige Spannung, die periodisch zwischen $+325\,\mathrm{V}$ und $-325\,\mathrm{V}$ hin und her wechselt.

 \mathcal{D} ørwei de swepes de "wirkbore stram" is já lytær. \mathcal{D} e eleke mokheit mut wer rynrékt un nåmig ym $\sqrt{2} \approx 1.414$. \mathcal{D} e ærgéw is de wirkbare stram, hú et kum ut de stíke dós.

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

Ueff = Wirkbore stram

 U_{max} = Hógste stram (swepe topes, dals)

Aufgrund der Schwankungen ist die "effektive Spannung" natürlich kleiner. Die elektrische Leistung muss heruntergerechnet werden und zwar um $\sqrt{2}\approx 1.414$. Das Ergebnis ist die effektive Spannung, wie sie aus der Steckdose kommt.

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

 U_{eff} = effektive Spannung

 U_{max} = Maximale Spannung (Schwankungsgipfel, -täler)

In de strøme net de swing fun de túshe stram bedråg $f=50~{\rm Hm}$ (Hermod). In en sekyn de túshe stram dørlóp alsó $50~{\rm we}$ dewendes. Hírut je kun berék flot de swinge dur, nåmig as ymwende wærd:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50}$$
 s = 0.02 s.

Im Stromnetz beträgt die Frequenz der Wechselspannung $f=50~{\rm Hz}$ (Hertz). In einer Sekunde durchläuft die Wechselspannung also Perioden. Hieraus kann man schnell die Schwingungsdauer berechnen, nämlich als Kehrwert:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50}$$
 s = 0.02 s.

De énheit "Hermod" [Hm] ærin an de sønere god Hermod. De perding fun Hermod dúrte nín dages dør dépe, dyste dals, tau rykhólen his dóde brør Balder ut de dóde welt.

Die Einheit Hermod erinnert an den Gottessohn Hermod. Neun Tage dauerte Hermods Ritt durch tiefe, dunkle Täler, um seinen toten Bruder Balder aus der Totenwelt zurückzuholen.

De wærd fun de túshe stram kun wer instelt lys up en ande strame wærd. Dorhen en ymformsel wer benytet.

Der Wert der Wechselspannung kann leicht auf einen anderen Spannungswert eingestellt werden. Dazu wird ein Transformator benutzt.

De eleke tégeståsel (Der elektrische Widerstand)

Mang de entlóste elekóns un de rykblíwene tóme stames ærshinen beståig túshe wirkes. Dorbi eleke wirke kraf wer ymandet in warme wirke kraf.

De art fun de lítsel spél en rul. Bi míse lítsels (tau bispél jern) de túshe wirk mang elekóns un tómes is krafær, bi góte lítsels (tau bispél kopar) awes slafær. Je mut anlég alsó bi de jern en hógære eleke stram, tau ærlangen de glíke strøme flét hú bi de kopar.

Míse lítsels ærwarmen sik ute dat flotær as góte lítsels.

Zwischen den losgelösten Elektronen und den zurückbleibenden Atomrümpfen treten stets Wechselwirkungen auf. Dabei wird elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt.

Die Art des Leiters spielt eine Rolle. Bei schlechten Leitern (z.B. Eisen) ist die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Atomen stärker, bei guten Leitern (z.B. Kupfer) hingegen schwächer. Man muss also beim Eisen eine höhere elektrische Spannung anlegen, um den gleichen Stromfluss wie beim Kupfer zu erreichen.

Schlechte Leiter erwärmen sich zudem schneller als gute Leiter.

Uppal:

De eleke tégeståsel R en strøme kring is de ferhold ut de stram U un de strøme kraf I.

$$R = \frac{U}{I} \begin{bmatrix} V \\ A \end{bmatrix}$$

Definition:

Der elektrische Widerstand R eines Stromkreises ist das Verhältnis aus der Spannung U und der Stromstärke I.

$$R = \frac{U}{I} \begin{bmatrix} V \\ A \end{bmatrix}$$

Énheit:

 \mathcal{D} e eleke tégeståsel wer angéwt in Oberon (Ω). En eleke tégeståsel fun R=1 Ω bedyd, dat en stram fun mut wer upwendet, tau ærlangen en strøme kraf fun I=1 A (Asgard).

Oberon is de klåre spøke bos, en ure spøk.

1 Oberon
$$[\Omega] = 1 \frac{\text{Wodan}[V]}{\text{Asgard}[A]}$$

Einheit:

Der elektrische Widerstand R wird in Ohm (Ω) angegeben. Ein elektrischer Widerstand von $R=1~\Omega$ bedeutet, dass eine Spannung von aufgewendet werden muss, um eine Stromstärke von $I=1~\mathrm{A}$ (Ampere) zu erreichen.

Oberon ist der Elfenkönig, ein Naturgeist.

1 Ohm
$$[\Omega] = 1 \frac{\text{Volt [V]}}{\text{Ampere } [A]}$$

Eleke lite wærd (Elektrischer Leitwert)

 \mathcal{D} e ymwende wærd fun de eleke tégeståsel $\frac{1}{R}$ wer betéket énige mål ók as "eleke líte wærd G".

$$G=\frac{1}{R}$$

 \mathcal{D} e eleke lite wærd wer angéwt in de énheit Surt [S]. Surt war en pyre riser.

$$1S = 1\frac{1}{0} = 1\frac{A}{V}$$

In de glíking de ferhold mang de eleke líte wærd un de strøme kraf wer dydet klårbor.

Der Kehrwert des elektrischen Widerstands $\frac{1}{R}$ wird bisweilen auch als "elektrischer Leitwert G" bezeichnet.

$$G=\frac{1}{R}$$

Der elektrische Leitwert wird in der Einheit "Siemens" [S] angegeben. Surt war ein Feuerriese.

$$1S = 1\frac{1}{\Omega} = 1\frac{A}{V}$$

In der Gleichung wird die Proportionalität zwischen dem elektrischen Leitwert und der Stromstärke deutlich gezeigt.

De Oberone gesæt (Das Ohmsche Gesetz)

De samhang mang eleke stram U, strøme kraf I un tégeståsel R wer formelt in de tége ståe glíking as Oberone gesæt.

$$U = R \cdot I$$

Der Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung U, Stromstärke I und Widerstand R wird in der Widerstandsgleichung als "Ohmsches Gesetz" formuliert.

$$U = R \cdot I$$

De Oberone gesæt gel bi glíkartige stofes. Met et je kun ærmerk strames or strøme krafes bi ríge un néwelíne shakelinges, wen de anelkige eleke tégeståsels sin bekent.

Das Ohmsche Gesetz gilt bei homogenen Materialien. Mit ihm kann man bei Reihen- und Parallelschaltungen Spannungen oder Stromstärken ermitteln, wenn die jeweiligen elektrischen Widerstände bekannt sind.

De samhang mang strøme kraf un stram kun wer utwordet ók sóartig:

$$I = \frac{1}{R} \cdot U$$

Der Zusammenhang zwischen Stromstärke und Spannung kann auch folgendermaßen ausgedrückt werden:


$$I = \frac{1}{R} \cdot U$$

Je kík en ferhold mang de stram un de strøme kraf. Bi en hógære stram de strøme kraf is hógær alsó, un ymkrøt.

Man sieht eine Proportionalität zwischen der Spannung und der Stromstärke. Bei einer höheren Spannung ist somit die Stromstärke höher und umgekehrt.

De glíkkume kene lín kum glík met en gróð. Et ferlóp ymær stípær, ymær de tégeståe wærd is unhógær. Dat líg an de ynedél fun de brék (ymwendige ferhold).

Die entsprechende Kennlinie entspricht einer Geraden. Sie verläuft umso steiler, desto niedriger der Widerstandswert ist. Das liegt an dem Nenner des Bruchs (umgekehrte Proportionalität).



De strøme kraf in afhangheit fun de stram bi pale tégeståe wærdes

Die Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung bei festen Widerstandswerten

Unoberone tégeståsels (Nicht-Ohmsche Widerstände)

In búe déls fun halfe lítsel en strøme flét is borig blót af en bestimte stram. Bi en wítære ærhóg fun de stram de strøme flét anstíg øweferholdig. Dat je kun belúr bi énweisels un nøweweisels.

In Halbleiter-Bauteilen ist erst ab einer bestimmten Spannung ein Stromfluss möglich. Bei einer weiteren Erhöhung der Spannung steigt der Stromfluss überproportional an. Das kann man bei Dioden und Transistoren beobachten.



Kene lín fun en énweisel in dørlete rek

Kennlinie einer Diode in Durchlassrichtung

De artége tégestàsel (Der spezifische Widerstand)

Ynershéde stofes líten yneshédig gót de strøm. Sei besiten alsó en "artége tégeståsel Q". Et inlycht, dat en lytære artége tégeståsel lít gótær de eleke strøm as en grótære.

Unterschiedliche Stoffe leiten den Strom unterschiedlich gut. Sie besitzen also einen "spezifischen Widerstand ϱ ". Es leuchtet ein, dass ein kleiner spezifischer Widerstand den elektrischen Strom besser leitet als ein größerer.

Uppal:

Bi en líw ut en glíkartige stof métale drót de tégeståsel afhang fun fír målsels:

- 1. Warmheit
- 2. stof Q
- 3. lang l
- 4. dwersníde flak (dik) Fa.

Formel:

$$R = \varrho \cdot \frac{l}{F_a}$$

Definition:

Bei einem Körper aus einem homogenen Stoff (Metalldraht), hängt der Widerstand von vier Faktoren ab:

- 1. Temperatur
- 2. Material ρ
- 3. Länge l
- 4. Querschnittsfläche (Dicke) F_q .

Formel:

$$R = \varrho \cdot \frac{l}{F_q}$$

Énheit:

Ut de uppal de énheit ærgéw sik før de artége tégeståsel: $\varrho = \frac{R}{l} \cdot F_q \Rightarrow \left[\Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}\right]$. De fílste búe déls un lítes heben en intyp minære dwersníde flak. Dorym powe mini métar wer ymrékt in powe métar: $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$.

Ymrék:

$$\left[\Omega \cdot \frac{\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}} = \Omega \cdot \frac{10^{-6} \mathrm{m}^2}{\mathrm{m}} = 10^{-6} \ \Omega \cdot m\right]$$

Einheit:

Aus der Definition ergibt sich für den spezifischen Widerstand die Einheit: $\varrho=\frac{R}{l}\cdot F_q\Rightarrow\left[\Omega\cdot\frac{m\mathrm{m}^2}{\mathrm{m}}\right]$. Die meisten Bauteile und Leitungen haben eine wesentlich geringere Querschnittsfläche. Daher wird Quadratmillimeter in Quadratmeter $1~\mathrm{mm}^2=10^{-6}~\mathrm{m}^2$ umgerechnet.

Umrechnung:

$$\left[\Omega \cdot \frac{\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}} = \Omega \cdot \frac{10^{-6} \mathrm{m}^2}{\mathrm{m}} = 10^{-6} \ \Omega \cdot m\right]$$

Bispél 1:

En kopare drót heb de lang fun $l=1\,\mathrm{m}$ un en dwersníde flak fun $F_q=1\,\mathrm{mm}^2$. De eleke tégeståsel bedråg $\varrho=0.0171\,\frac{\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}}$.

$$R = \rho \cdot \frac{l}{F_q} = \underbrace{0.0171 \,\Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}}_{\rho} \cdot \underbrace{\frac{1 \,\text{m}}{1 \,\text{mm}^2}}_{F_q} = 0.0171 \,\Omega$$

Wen de dróte dørmét wyr bedråg 1 métar, et wyr ærhóg sik ym de målsel 1000. Dat wyr ærgéw en ym $1000 \cdot 1000 = 1\,000\,000$ grótære dwersníde flak un dormet en ym 1 dusíone minære eleke tégeståsel. En sóarte drót ik heb kík awes ók nit.

Beispiel 1:

Ein Kupferdraht hat die Länge von l=1 m und eine Querschnittsfläche von $F_q=1$ mm². Der elektrische Widerstand beträgt $\varrho=0.0171$ $\frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$.

$$R = \rho \cdot \frac{l}{F_q} = \underbrace{0.0171 \,\Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}}_{\rho} \cdot \underbrace{\frac{1 \, \text{m}}{1 \, \text{mm}^2}}_{F_q} = 0.0171 \,\Omega$$

Würde der Drahtdurchmesser 1 Meter betragen, würde er sich um den Faktor 1000 erhöhen. Das ergäbe eine um $1000 \cdot 1000 = 1\,000\,000$ größere Querschnittsfläche und damit ein um eine Million geringerer elektrischer Widerstand. Einen solchen Draht habe ich aber noch nicht gesehen.

Bispél 2:

En ståw ut édele stål heb de lang fun 3 cm un en dik fun 4 mm². \mathcal{D} e artége tégeståsel bedråg $\rho=0.720~\frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$. Hú grót is de eleke tégeståsel?

$$R = \varrho \cdot \frac{l}{F_q} = \underbrace{0.720 \,\Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}}_{\varrho} \cdot \underbrace{\frac{l}{0.03 \,\text{m}}}_{F_q} = 0.0054 \,\Omega$$

Cau de lósing fun de upgéw insæt de géwte wærdes met jume énheites. Ymréke, wen géw, de énheites. Kort don de énheites.

Beispiel 2:

Ein Stab aus Edelstahl hat die Länge von 3 cm und eine Dicke von 4 mm². Der spezifische Widerstand beträgt $\rho=0.720~\frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$. Wie groß ist der elektrische Widerstand?

$$R = \varrho \cdot \frac{l}{F_q} = \underbrace{0.720 \ \Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}}_{\varrho} \cdot \underbrace{\frac{l}{0.03 \ \text{m}}}_{F_q} = 0.0054 \ \Omega$$

Zur Lösung der Aufgabe setze die gegebenen Werte mit ihren Einheiten ein. Rechne ggf. die Einheiten um. Kürze dann die Einheiten.

<u>Cégestasels fun métale drótes ($l = 1 \text{ m}, F_q = 1 \text{ mm}^2$)</u>

Kopar	$0.0156~\Omega$
Silwar	$0.0151~\Omega$
Guld	$0.0204~\Omega$
Alimúm	$0.0265~\Omega$
Mengele kopar	$0.070~\Omega$
Blíwe kopar	$0.5~\Omega$
Édele stål (D2A)	$0.720~\Omega$
Jern	ungefør $1.25~\Omega$

De artége tégeståsels fun ynershéde stofes yneshéden sik bedydig funénand. Dorym de stofes wern indélt in eleke lítsels, halfe lítsels un alénsels.

Widerstände von Metalldrähten ($l = 1 \text{ m}, F_q = 1 \text{ mm}^2$)

Kupfer	$0.0156~\Omega$
Silber	$0.0151~\Omega$
Gold	$0.0204~\Omega$
Aluminium	$0.0265~\Omega$
Messing	$0.070~\Omega$
Konstantan	$0.5~\Omega$
Edelstahl (V2A)	$0.720~\Omega$
Eisen	ungefähr $1.25~\Omega$

Die spezifischen Widerstände von verschiedenen Stoffen unterscheiden sich erheblich voneinander. Daher werden die Materialien in elektrische Leiter, Halbleiter und Isolatoren eingeteilt.

Warmheit un artége tégestàsel (Temperatur und spezifischer Widerstands) Bi métale lítsels de artége tégestàsel ferhold sik línbor.

$$\rho(T) = \varrho_0 \cdot (1 + \varrho_{\mathrm{T}} \cdot \Delta T)$$

Bi métals de artége tégeståsel klíw met stígene warmheit. $\mathcal D$ at dyd de warme biwærd ϱ_T in de formel.

 $\rho(T)$ = Artége tégeståsel, afhangig fun de tíd

Q0 = Artége tégeståsel fun de anfange tíd

QT = Warme biwærd fun Oberonige tégeståsels

 $\Delta T = \mathcal{T} i \partial e \partial u r$

Halfe lítsel ferholden sik andig. Sei wern líteborær met klíwene warmheites. Bi dépe warmheites awes sei wern taunémene tau alénsels.

Bei metallischen Leitern verhält sich der spezifische Widerstand linear.

$$\rho(T) = \varrho_0 \cdot (1 + \varrho_T \cdot \Delta T)$$

Bei Metallen nimmt der spezifische Widerstand mit steigender Temperatur zu. Das zeigt der Temperaturkoeffizient $\varrho_{\rm T}$ in der Formel.

 $\rho(T)$ = zeitabhängiger spezifischer Widerstand

 ϱ_0 = spezifischer Widerstand zum Startzeitpunkt

 ϱ_{T} = Temperaturkoeffizient von Ohmschen Widerständen

 ΔT = Zeitdauer

Halbleiter verhalten sich anders. Sie werden mit zunehmenden Temperaturen leitfähiger. Bei tiefen Temperaturen hingegen werden sie zunehmend zu Isolatoren.

Wordes (Wörter)

ach	acht (Zahl)	ærmerken	feststellen
ær-	er- (Beginn einer Handlung)	ærshin	Erscheinung, Phä- nomen
-ær	-er (Komparativ)	ærshinen	erscheinen
ærgéw	Ergebnis	ærshinen	erscheinen, auftre-
ærhóg	Erhöhung		ten
ærhógen	erhöhen	af	ab
ærin	Erinnerung, Geden-	af-	ab-
******	ken, Gedächtnis	afbún	abbauen
		affléten	abfließen
ærlangen	erlangen, erreichen		

.1.4	Abgabe	an k líw	Zuwachs
afgéw aflaman	abhängen	ankuw anlégen	anlegen, landen
afhangen	Abhängigkeit	antegen annémen	annehmen
afhangheit	abhängig		anschließen
afhangig 	Abstoßung	anslyten	Anzahl
afknuf	abstoßen	antål antre k en	anziehen
afknufen u	ablösen		Art, Weise
aflósen L		art	spezifisch
aftren L	Abtrennung abtrennen	artég	als (zeitlich)
aftrenen	Akku	as	` ,
a k ú		åser	Ase (germanische Mythologie)
a k ú	Batterie, Akku	Asgard	Ampere
al 15	alle	awes	aber
aldagig	alltäglich, gängig	awesen	absondern
alénsel	Isolator	Balder	Balder (Name)
alimúm	Aluminium	bale gefal	Konzentrationsge-
alimúme smølte ówes	Aluminium- Schmelzofen	ge,	fälle
	beliebig	balen	Ball spielen
aljich	allgemein, grund-	be-	be- (gerichtet auf)
almén	sätzlich	bedélen	beteiligen
alsó	also, folglich	bedrågen	betragen
an	an	bedyd	Bedeutung
an de	am	bedydig	bedeutend
anblíw	Konstante	befinen	befinden
anblíwig	konstant	befinen sik	sich befinden
anbrengen	anbringen, verse-	befor	bevor, ehe
J	hen	begríp	Begriff
and	andere	behøden	bewahren, konser-
ande	andere		vieren
andig	anders	bekenen	bekennen
anelkig	jeweilig	bekent	bekannt
anfange tíð	Startzeitpunkt	bekumen	bekommen, erhal- ten
anfangen	anfangen, begin- nen	belúrn	beobachten
angå	Betreff	benyten	benutzen
angéwen	angeben, wieder- geben	beréken	berechnen, errech- nen
an k ík	Anblick	berøgbor	beweglich
an k íken	anschauen, anse-	berør	Berührung
1./1	hen	berøre fla k	Kontaktfläche
an k íkig	anschaulich	berørelek	kontaktelektrisch

berühren wickeln berøren bugen bestå Bestand bún bauen Bestandteil beståe dél bul Menae beståia beständig, stets bylgartig periodisch Bürste bestån bestehen burs bestimen bestimmen dag Tag bestimmend, ent-Tal bestimia dal scheidend das (hinweisendes dat betreke prik Bezugspunkt Fürwort) beziehen betreken der. die. das дe bewirken Teil bewirken dél bei Teilchen, Partikel hi délke bi de beim delta Delta (griechischer Buchstabe) biegen bígen tief dép beibehalten biholden ducken dépen Band hin dik dick Bandgenerator bine wupsel dienen dinen binden binen Dienerin dinin **Bindung** binina Tinte dint Beispiel bispél Füller (zum Schreidinte sriwsel bit bis ben) Beiwert, Koeffizient biward dieser, diese, diedite blíwen bleiben ses Blitz doch blix doch blót nur. bloß tot 666 Unterwelt. Toten-Baum bóm dóde welt welt Baumwolle bóme wul dók Tuch Boden, Grund bøn dann don -bar (möglich) -bor dort dor gebären boren durch dør möglich boria existieren, vorhandor sin Chef bos den brék Bruch, Fraktur dorbi dabei Bernstein brene stén dordør dadurch brennen brenen dadurch dass, indorder dat bringen brengen dem Quelle, Ressource dafür dorfør bron Bruder davon dorfun brør

dorhen

dahin, dorthin

Bau, bau!

bú

Elektrotechnik dørina Leitung (elektrisch) eleke tyanis darlet **Durchlass** elekeståia elektrostatisch darlete rek **Durchlass-Richtung** elekia elektrisch darleten durchlassen elekón Elektron durchlaufen elekóne flét Elektronenfluss dørlópen elekone man Elektronenmodell dormet damit Durchmesser Elektronenbewedarmét elekóne røa gung darwei wegen elekone stram Elektronenstrom darum, deshalb dorum elektronisch elekónia Dose, Büchse dós Elektronik elekónnis Wein dræw olko ieder tragen drågen elke doch jedoch, allerdings drågsel Träger elkén einzeln daran dran eins én dranbrengen daran anbringen einander énand drót Draht Einheit énheit Macher, Akteur dúer einmal énmål ди́п tun, machen erste énste диr Dauer Entwicklung entbug dúren dauern entwickeln entbugen dusend tausend entlåd Entladung dusion Million, Megaentlåden entladen dwer quer loslösen entlósen dwersnid Querschnitt entstehen entstån Querschnittsfläche dwersnide flak Diode énweisel Zeichen dyd -er (männlich, Ak--er zeigen dyden teur) Zeiger dydsel es et dünn, schlank dyn ge-...-t (Mittelwort -et dunkel, finster dyst der Vergangenheit) édel edel fabri Fabrik édele gas Edelgas falen fallen Edelstahl édele stål fangen fangen eigen fåre råd Fahrrad éq willkürlich, eigenwilfahren égewil fåren faten fassen Eigenschaft égheit ferverelek Elektrizität verändern feranden eleke dyde Elektroskop ferbinen verbinden

klob

teralík Vergleich Frigg (Name einer Frig Göttin) teralíkbor vergleichbar frak Fehlen, Mangel feralíken vergleichen fehlen, mangeln traken Verhältnis, Proporferhold ful voll tion sich verhalten terholden sik fule byl Gesamtmenge verlassen ferleten fule låd Gesamtladung Verlauf, Prozess füllen ferlóp fulen fertétet aesamt fulia von, Genitivpartikel verankern fun ferwarpen verwenden fun de vom ferwenden viel/e fí1 fun welke de dessen voneinander fílær mehr funénand Polyvinylchlorid, führen fildræwe fyren **PVC** klórión passen gaden fílduð plus, positiv gehen qån fílklórión Polychlorid Gas gas fílst meist ge- (Gesamtheit) gefílste meiste Gefälle gefal fílsyre pich Polyester Geltung gel finen finden gelten gelen fír vier germanisch germån flak Fläche Gesetz gesæt flét Fluss Gesamtheit aesam fléte stof Flüssigkeit aeben aéwen fléten fließen Glas alas flot schnell alase klob Glaskolben fügen fógen aleich alík vor for gleichartig, homoalíkartia gen før für Gleichspannung glíke stram før für, pro Gleichstrom glíke strøm Vorzeichen fordyd glíken gleichen forkumen vorkommen Gleichung glíking forlígen vorliegen glíkkumen entsprechen Form, Gestalt form Glut glø formel Formel Glühbirne gløe pær formeln formulieren glühen gløn formen formen Glimmlampe gløse lamp frí frei glimmen gløsen

Coulomb (Ladungs-Herstellung, Progna herstel duktion einheit) herstellen, erzeu-Gnaische. herstelen Gnae Coulombsche (phygen sikalische Einheit) hier hír hírut daraus, hieraus aníden bügeln sein (3.P.Ez.m. Behis sitz) anídsel Bügeleisen hüten høden god Gott. Göttin Hüterin hadin gode stam Göttergeschlecht hoch hóg Gott (männlich) goder höher hógær Göttin godin Hochspannung hóge stram qót gut höchster hógste grípen areifen halten holden Gerade gród holdsel Halter, Griff grót aroß holen hólen grótær größer ihr Grund, Boden hør grun wie hú Basiswissen grune wét wie viele hú fíle gründen, basieren grunen Huf húf Gummi gum Hufwerfer (Name Húfe smíter Gummiband gume bin eines Pferdes) haden (sie) hatten hub Halbleiter halfe lítsel Haufen, Anhäufung hump halfen halbieren hören hyren hangen hängen (Kopf-)Hörer hyrsel hår Haar -ig (Eigenschafts--ig heben haben wort) -heit -heit (Abstraktum) ich ik hin, zu hen in in je, pro henær in in henfaden transportieren im. ins in de henlít Zuleitung einteilen indélen her her Information, Mitteiinforming herd Herd lung einführen Herdfeuer infyren herde pyr -ung (Zeithauptweil -ing hergrun wort) Hermod (physikali-Hermod innerer, innerlich inia sche Einheit) Potenzial inpow Einsatz insæt

insæten	einsetzen	klór	Chlor
insmølten	einschmelzen	klórión	Chlorid
instelen	einstellen, justieren	knufen	stoßen
intyp	wesentlich	kopar	Kupfer
ión	lon	kør	Wahl
-íon	-ion (große Zahlen)	kort	kurz
irð	Erde, Boden	korten	kürzen
irden	erden	k raf	Kraft
is	ist (3.P.Ez. Kopula)	krafe wirk	Kraftwirkung
já	ja, natürlich!	krafen	stärken
je	du	krafig	stark, kräftig
jern	Eisen	kring	Kreis
jich	irgendein	k ringen	kreisen
jilden	liefern	krø	Dreh
Jøtun	Joule, Jötun (ger-	krøe strøm	Drehstrom
•	manischer Riese)	krøn	drehen
	.:. (0 D.M. ALL	k ul	Kugel
jum	sie (3.P.Mz. Akk. Pers.)	kulig	kugelförmig
jume	ihre (3.P.Mz. Be-	kumen	kommen
	sitz)	kunen	können
kam	Kamm	kyns	Kunst
kar	Auto	kynse stof	Kunststoff
kel	Kelle	låð	Ladung
kene lín	Kennlinie	låde drågsel	Ladungsträger
kenen	kennen	låde hymp	Ladungsanhäufung
kener	Wissenschaftler	låde nawís	Ladungsnachweis
kern	Kern, Wesen	låde sambaling	Ladungskonzentra-
kík	Blick	•	tion
kík!	schau!	låde tren	Ladungstrennung
kíken	schauen, sehen	låde utglík	Ladungsausgleich
klår	klar	låden	laden
klårbor	deutlich	lådet	geladen
klåre spøke	Elfenkönig	lamp	Lampe, Leuchte
bos 1.1.	klären	land	Land
klåren 1.1.1.		lang	lang
klik klíw	Klick Wachstum, Wuchs	lér	Lehre, Wissen- schaft
kliw kliwen	wachsen	léren	lehren
	Kolben	leten	lassen
klob	KOIDEII	líg	Position
		9	

lígen liegen minær weniger, geringer lín Linie mindyd minus, negativ link links Milli- (10^-3) mini lite wærd Leitwert mini métar Millimeter leitfähig mindestens lítebor minst schlimm, schlecht líten leiten mís Leiter (elektrisch) moken lítsel leisten mokheit líw Körper, Leib Leistuna Muster, Modell lópen laufen man Hülle lósen lösen тите müssen lósina Lösung muten luf Luft nach (zeitlich) na Nacken, Genick lúren warten nak lychten leuchten nake dók Schal Name Leute lyd nåm heißen lys leicht nåmen klein lyt nämlich, zwar nåmiq lyteste kleinste genannt nåmt **Nachweis** magnét Magnet nausís magnéte art Magnetismus neilon Nvlon mål Mal némen nehmen målsel Faktor néon Neon (Edelgas) Mann Netz man net zwischen nete stram Netzspannung mana Parallele Herrin néwelín manin neben Masse néwia mas mengele kopar Messing nín neun mischen, mixen -nis (Zustand) mengeln -nis Meer nicht nit mer Bedürfnis mere spégel Meeresspiegel nød brauchen merken merken nøden nötig, notwendig met mit nødia Maß mét genug nóq métal Metall genügen, ausreinógen chen Metalldraht métale drót hinüber (Richtung) nøw Metallstab métale ståw überbringen, übernøwebrengen

> null, nichts nul

nøweweisel

reichen

Transistor

métar

méten

min

Meter

wenig

messen

Nullpotenzial Vinvl nule inpow piche stof (be)trinken nyt Nutzen pichen Oberon Oberon, Ohm (phy-**Planet** planét sikalische Einheit) pochen pulsieren Pol pól Oberonisch. oberonia póling Polung Ohmsch Macht DOW of ob Dowe métar Quadratmeter ók auch Quadratmillimeter bowe mini ók nit noch $(10^{-6} m)$ métar oder or potenzieren powen Ort ar ausüben, praktiziepraken ordnen ørnen ren über สนา prik Punkt übertragen øwedrågen Feuer bur überproportional øweferholdig pyre ríser Feuerriese Übergang øwegå Rad råð (hin)übergehen øwegån rek Richtung Überlandøwelande réken rechnen Überlandleitung owelande Reihe ría dørina Reihe ría Ofen ówes rís riesig, enorm oberste øweste ríser Riese, Gigant überschüssig, überøwetålia Reibung, Friktion ríw zählig rechts übrig rix øwig negativ (Ladung) Bewegung øwtipel røq Minus-Anschluss bewegen øwtipele anslyt røgen Minus-Pol sich bewegen, sich røgen sik owtipele pól regen, fahren Birne þær rühren røren fest, stabil pal Rolle rul Schale, Rinde ⊅ål Regel rúl festigen palen regelmäßig rúlia **Papier** pap zurück ruk Partei part zurückbleiben rukblíwen Kohle pena zurückholen rykhólen Pferd perd herum rym reiten perden runter ryn Ritt perding Kation runión Alkohol pich herunterrechnen rynréken

sæten	setzen	sønere god	Gottessohn
sam	zusammen	spégel	Spiegel
sambalen	konzentrieren	spél	Spiel
sambaling	Konzentration	spélen	spielen
sambild	Sinnbild, Symbol	spøk	Geist, Gespenst
samen	sammeln	sríwen	schreiben
samtóg	System	sríwsel	Stift, Schreibstift
samhang	Zusammenhang	-st	-st (Superlativ)
sax	säxisch (Nationali-	stå	Stand
	tät)	ståig	beständig
segen	sagen	stål	Stahl
sei	sie (3.P.Mz. Per-	stam	Stamm, Geschlecht
	son) Sekunde	stån	stehen
se k yn sel	Gerät	ståw	Stab
sei selw	selber	stel	Stelle, Schalter
Ā	Schaltung	stelen	stellen
shakeling shéden	scheiden	stén	Stein
shinen	scheinen (Sonne)	stíg	Steigung
sninen sí	sie (3.P.Ez.w. Per-	stigen	steigen, hochkom- men
4	son) Seite	stíke dós	Steckdose
síð si k	sich	stí k en	stecken
	Silber	stim	Stimme
silwar	sein (Kopula)	stimen	stimmen
sin '	sein (3.P.n. Besitz)	stíp	steil
sín sínus	Sinus	stof	Material, Stoff,
	sinusförmig	•	Substanz
sínusartig slaf	schwach, schlaff	stofig	chemisch, stofflich
_	schließen	stram	Spannung
slyten smíten	werfen	strame twei-	Spannungsdiffe-
smiten smiter	Werfer	shéd	renz Spannungawart
smiter smølten	schmelzen	strame wærd	Spannungswert
sníd	Schnitt	stramen	spannen Strecke
sníden	schneiden	strék	streichen
sńwen só	so	strí k en	
sóart	solch, derartig	strøm	Strom (Elektrizität) Stromquelle
sók	Sache, Angelegen-	strøme bron	Stromfluss
-VIV	heit	strøme flét strøme k raf	Stromstärke
søner	Sohn		Stromkreis
		strøme kring	SHOHKIEIS

Stromleiter tíde strék Zeitspanne, Zeitinstrame litsel tervall Stromnetz strame net zeitlich tídia Stromdichte strøme tét Zink tink strømen strömen Zink-Kohle-Batterie tinke penge Stück stuk akú Surt. Siemens Surt wandern tipeln (physikalische Einheit) tóm Atom Schwankung tóme kern Atomkern swep schwanken tóme pål Atomschale swepen Schwingung tóme påle møn Atomschalenmodell swing Schwingungsdauer tóme stam Atomrumpf swinge dur Sonne **Gipfel** syn tob syne samtóg Sonnensystem treken ziehen Säure Trennung tren syr Zahl tål trennen trenen nach, hin túsh Tausch tau tau bispél zum Beispiel, z.B. túshe stram Wechselspannung tau de zum túshe wirk Wechselwirkung zunehmend taunémene túshen tauschen zusätzlich twé beide tausætig tég gegen twé zwei tége ståe Widerstandsgleientzwei, kaputt twei chung alíkina tweishéd Differenz tégen gegen, kontra twéste zweite Gegner, Gegentéger Apparat, Gerät tua spieler technisch tygig umgekehrt, invers tégesætig Technik tuanis gegenseitig téaesídia Typ tub Widerstandswert tégeståe wærd -ium (chemisches -úm Widerstand tégeståsel Element) gegenüber téaøw und un zehn tein un- (nicht) unachtzehn teinach un ók bzw., sowie teinachíon Trillion un só wítær usw., etc. dicht tét unvorstellbar, ununfatbor tíð Zeit glaublich unverändert unferand Zeit, Tempus tíδ

tíde dur

Zeitdauer

ungefør

unhóa

ungefähr, etwa

niedrig

/1	unmessbar		wor
unmétbor	verwirren	war	war
unørnen		waren 1.	waren
unørnt	ungeordnet	wark	Arbeit
unpartig	unparteiisch	warken	arbeiten
ир	auf (oben auf)	warker	Arbeiter
up de	aufs	warm	warm
upbú	Aufbau, Struktur	warme biwærd	Temperaturkoeffi- zient
upfaten	auffassen	warme entbug	Wärme-Entwick-
upgéw	Aufgabe	waime entoug	lung
uplåd	Aufladung	warme røg	Wärmebewegung
uplåden	aufladen	warme wirke	Wärmeenergie
uplychten	aufleuchten	kraf	
uppal	Definition	warmen	wärmen
upstríken	auftragen	warmheit	Wärme
upwend	Aufwand	warp	Anker
upwenden	aufwenden	warpen	ankern
ur	schon, bereits,	wat	etwas, was
	längst Ur-, Proto-	wåtar	Wasser
ur-	•	wed	wieder, erneut
ure spøk	Naturgeist Element	wedewend	Periode
urelk		wei	Weg
urig	natürlich, physika- lisch	welden	schweißen
urige lér	Physik	welke	welcher (bezügli-
urnis	Natur		ches Fürwort)
ursók	Ursache	welt	Menschheit, Welt
urtóm	Proton	wen	wenn
use	unser	wenden	wenden
ut	aus	wern	werden (Passivpar-
utære	äußerer	io ci ii	tikel)
utgån	ausgehen	wét	Wissen
utglík	Ausgleich	wéten	wissen
utglíken	ausgleichen	wil	Wille
utig	außen, extern	wilen	wollen
utprakig	experimentell	wirk	Wirkung, Effekt
utsníð	Ausschnitt	wirkbor	wirksam, effektiv
utwei	Ausweg	wirkbore	Effektivspannung
ю	W	stram	
wærd	Wert	wirken	wirken
wærdeleke tóm	Valenzelektron	wisen	weisen

wit weit witær weiter

Wodan Volt (physikalische

Einheit), Gott Wo-

dan

wone ør Wohnort, Wohnsitz

wonen wohnen
wor wo
wor? wo?
wormet womit

worym warum, weshalb

wréd hart

wréde qum Hartgummi

wul Wolle
wulew Pullover
wupen schaffen
wupsel Generator
wyren würden
ym um

ymær umso, desto ymanden umwandeln ymfat Umfang

ymformsel Transformator
ymkringen umkreisen
ymkrøt umgekehrt
ymrék Umrechnung
ymréken umrechnen

umkehren, invertie-

ren

ymwendig umgekehrt, invers

yn unter

ynedél Nenner, Divisor yneshéden unterscheiden

yneshédig verschieden, unter-

schiedlich

yntipel positiv (Ladung)

yntipele pól Plus-Pol ywen üben

ywiq üblich, gebräuch-

lich